

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE
ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului :

ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului

1.2. Adresa completă a amplasamentului

- **Adresa sucursalei: Com. Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, strada Dealul Negrii, Nr.1, jud. Argeș; Telefon: 0372473211/0736907216; Fax: 0372473239;**
COORDONATE GEOGRAFICE : latitudine nordică : 44/47/41; longitudine estică: 24/44/2
Email olimpia.viziru@adient.com

Adresa sediului social : Loc. Pitesti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 64, Corp C8, județul Arges

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, S.C. ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Arges respectiv ISU Arges următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr 59/17.02.2021 înregistrată la SRAPM cu nr 4165/17.02.2021

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. 397/18.09.2019, înregistrat la SRAPM cu nr. 212630/18.09.2019

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC Compet SA divizia Poiana Lacului și SC Petrom SA Asset 3 Muntenia Punct de Lucru Poiana Lacului

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societății SC la ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesi Sucursala Poiana Lacului îl reprezintă:

- productia de repere auto din spume poliuretanice flexibile obtinute prin procedeul de turnare in matrita (sezut și spatar).

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

-utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricare spume poliuretanice, cod CAEN 2221,,Fabricarea materialelor plastice in forme primare“

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	DIIZOCIANAT DE m-TOLILIDEN / combinatie de izomeri TDI (Ongronat)	lichid	<ul style="list-style-type: none"> • H315 Provocă iritarea pielii. • H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. • H319 Provocă o iritare gravă a ochilor. • H330 Mortal în caz de inhalare. • H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. • H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. • H351 Susceptibil de a provoca cancer. • H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. • P273 Evitați dispersarea în mediu. • P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. • P284 [în cazul în care ventilația este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie. • P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul • P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis elanș; • P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri speciale de depozitare materiale reziduale și periculoase
2	Hidrocarburi C11-C12-wax dispersion in isopraraffinic hydrocarbons (Gorapur)	lichid	<ul style="list-style-type: none"> • H226 Lichid și vapori inflamabili. • H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. • P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. • P233 A nu se lăsa în contact cu apă. • P243 Luăți măsuri de precauție împotriva descărăcărilor electrostatice. • P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. • P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. • P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. • EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
3	Motorina	lichid	<ul style="list-style-type: none"> • H226 Lichid și vapori inflamabili • H315 Provocă iritarea pielii • H332 Nociv în caz de inhalare. • H351 Susceptibil de a provoca cancer • H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată • H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. • H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduită potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Avand in vedere factorii de risc specifici la amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului si de posibilitatea producerii unor urgente interne si externe pentru protectia salariatilor si a populatiei din vecinatatea amplasamentului, cat si a operatorilor economici din vecinatate, functioneaza sistemul de instiintare-alarmare pentru alarma in caz de poluare accidentală (TDI), precum si sistemul de instiintare-alarmare pentru alarma in caz de incendiu.

Pericolul de accident major este determinat de coexistenta mai multor factori, in mod special chimic -deversari accidentale avand ca rezultat poluarea solului, acviferului si a aerului; poluarea aerului cu amestecuri de vapori sau gaze cu aer in limitele de explozie si aprindere accidentală a acestuia.

TDI-ul este un produs periculos care este transportat si depozitat cu grijă, prin utilizarea unor proceduri sigure care sa preintampine efectele adverse asupra mediului, printr-un control riguros al transportului si al depozitarii.

In cazul producerii unor incendii pe locatie este avertizat /alertat personalul din cadrul fabricii, interventia se face operativ cu ajutorul Serviciului privat de situatii de urgența propriu. Racirea rezervoarelor si a instalatiilor tehnologice neafectate se face cu ajutorul retelei de hidranti interiori si exteriori.

Avertizarea populatiei se face prin alarmele existente in locatie, dar si prin comunicare directa cu acestia. Societatea mentine legatura cu Primaria Poiana Lacului si serviciile de urgență pentru a aciona în caz de accidente și de a minimiza efectele acestora.

Mijloace de alarmare și comunicare care pot fi utilizate pe amplasament:

- butoane de alarmare utilizate în amplasament
- sirena de alarmare amplasată pe pavilionul administrativ
- mijloace de comunicare :telefon fax mail, stații radio

În funcție de natura și gravitatea accidentului, alarma poate fi :

- a) Alarma locală – se declanșează în cazul unor accidente majore care se produc pe amplasament și care nu afectează teritoriul din jurul acesteia (urgenta clasa A,B);
- b) Alarma generală -se declanșează în cazul unor accidente severe de clasa C , care afectează populația și mediul din jurul acesteia.

Când se declanșează alarma la nivel local sau general, atenția trebuie să se îndrepte către următoarele măsuri de siguranță:

- Angajații implicați în activitățile de intervenție trebuie să se deplaseze la locurile lor de munca pentru a-și indeplini rolul în organizarea intervenției, lasând liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgenței;
- Toți ceilalți lucrători trebuie să inceteze munca, să opreasca aparatul și echipamentele, să le lase în condiții de siguranță și să fie evacuați din zona pe direcții stabilite;
- Operațiile de încarcare/descarcare trebuie opriate imediat;
- Autovehiculele neimplicate în operațiile de intervenție trebuie să parasească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia și să lase drumurile de acces libere pentru intervenție;
- Este interzis accesul oricărei persoane și autovehicul în perimetru obiectivului;
- Nu se fumează, nu se utilizează flacără deschisă neconform în incinta locației;
- Echipele de intervenție trebuie să se îmbrace cu echipamentul individual de protecție pentru urgență și să intre în conform regulelor interne;
- În caz de intervenție, personalul trebuie să se îmbrace de urgență echipamentul de protecție care va fi înmânat la intrarea pe amplasament, iar atunci când se primesc instrucțiuni de la personalul de intervenție se interzice pe timpul alarmei alegarea, evacuarea dezordonată, în panica și pe alte direcții decât cele stabilite;
- În caz de evacuare, salariații /vizitatorii se vor îndrepta către iesirile de urgență, pastrand vantul în spate.

Pentru gestionarea și managementul situațiilor de urgență, la nivelul societății ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitești Sucursala Poiana Lacului s-a constituit Celula pentru Situații de Urgență și se vor respecta indicațiile acesteia în cazul iminentelor și/sau producerii unor situații de urgență sau dezastre pe teritoriul administrativ al societății.

În cazul producerii unui accident major pe amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitești Sucursala Poiana Lacului, personalul/populația trebuie să-și pastreze calmul, să nu intre în panică și să respecte întocmai indicațiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru intervenții în caz de situații de urgență. De asemenea populația care ar putea fi afectată ar trebui să:

- Acopere caile respiratorii superioare cu o batistă și să intre rapid în clădirea cea mai apropiată în cazul în care persoanele sunt surprinse în afara locuinței. Să nu ramâne afara sau într-un vehicul, pentru a evita inhalarea produselor toxice;
- Etanzeze toate gurile de introducere a aerului (usi, ferestre), să opreasca ventilatia pentru a impiedica intrarea produsului toxic în locuință;
- Să evite deplasarea pe direcția vantului. În caz de deplasare, aceasta se va efectua perpendicular pe direcția vantului. De asemenea, trebuie să inchidă toate geamurile la mașina, să oprescă instalatia de aer conditionat și să acopere gura cu o batistă umedă, în cazul în care se regăsesc în mașină în zonele afectate toxic;
- Să asculte posturile radio pentru a afla instrucțiuni de urmat;

- Sa respecte restrictiile de circulatie si acces;
- Sa se indeparteze de usi si de ferestre pentru a se proteja de o eventuala explozie exterioara;
- Sa nu fumeze (fara flacara, fara scantei, fara risc de explozie);
- Sa nu meargă la locul accidentului pentru a nu fi in pericol;
- Sa se spele in caz de iritatii de piele si pe cat posibil, sa se schimbe de haine daca au fost atinse de un produs toxic;
- Sa nu telefoneze; sa lase liniile libere pentru fortele de interventie.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges, Agenția de Protecție a Mediului Arges, Comisariatul județean al Gărziilor de Mediu, și operatorii economici învecinați).

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităților competente, autoritățile participante, tipul controlului și locul în care se pot obține informații mai detaliate.

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	1209160/08.05.2019	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărziilor (Arges);	<ol style="list-style-type: none"> Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgența
2	1011399/09.06.2020	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărziilor (Arges);	<ol style="list-style-type: none"> Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgența
3	718764/08.06.2021	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărziilor (Arges);	<ol style="list-style-type: none"> Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare

			<p>pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament</p> <p>3. Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgența</p>
--	--	--	--

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului , județul Arges, localitatea Poiana Lacului str.Dealul Negrii, nr 1

Persoane de contact:

- ❖ Viziru Olimpia Madalina , Responsabil pentru managementul securității, Tel +40736907216
- ❖ Viziru Olimpia Madalina, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel +40736907216
- ❖ Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere:

- a. la sediul societății SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului , județul Arges, localitatea Poiana Lacului str.Dealul Negrii, nr 1

Persoane de contact:

- ❖ Viziru Olimpia Madalina , Responsabil pentru managementul securității, Tel +40736907216
- ❖ Viziru Olimpia Madalina, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel +40736907216
- ❖ Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență

- b. la sediul

- ❖ SRAPM: tel. 0248 213 099, email: office@apmag.anpm.ro
- ❖ CJ-GNM: tel. 0248 213 049, e-mail: cjarges@gnm.ro
- ❖ ISU Argeș: tel. 0248 217 400, e-mail: rel.pub@isuarges.ro

Intocmit ,Coordonator Sanatate, Securitate, Ergonomie si Mediu

Olimpia Madalina Viziru

Director Fabrica,
Liviu Ionita

