

Informácie pre verejnosť

Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec

podľa zákona 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

	Meno a priezvisko, pozícia, spoločnosť	Dátum	Podpis
Spracoval	Ing. Martin Alexovič, špecialista na prevenciu ZPH č.o. 0230, SCPC, s.r.o.		
Schválil	Ing. Pavel Mázor, HSE koordinátor, Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec		
Schválil	Ing. Viktor Šimon, riaditeľ Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec		
Rozdeľovník: 1. Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec 2. SCPC, s.r.o.		Výtlačok číslo:	

1 Identifikačné údaje o podniku

1.1 Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi

Obchodný názov:	Adient Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 4, 811 02 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	50 100 980
Telefón:	00421-25-727 44 99
Štatutárny orgán:	konatelia

Mgr. Barbora Záhradníková
Púpavová 682/26
Bratislava - Karlova Ves 841 04

Gregory Scott Smith
Carrington Drive 2025
Brookfield, Wisconsin 534 05
Spojené štáty americké

Phillip Allan Rotman II
Orchard Road
Ottawa Hills, Ohio 436 06
Spojené štáty americké

1.2 Identifikačné údaje o podniku

Prevádzka podniku:	Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec
Sídlo:	Mikušovská cesta 5363. 984 01 Lučenec
Telefón:	00421-47-431 81 21
Fax:	00421-47-431 89 01
E-mail:	viktor.simon@adient.com

Vedúci:	Viktor Šimon Gorkého 1451/13 Filákovovo 986 01
---------	--

Zástupca oprávnený jednať za prevádzkovateľa:	Viktor Šimon, vedúci odštepneho závodu Lučenec
---	--

1.2.1 Súčasná činnosť podniku

Hlavnou výrobnou činnosťou podniku je výroba polyuretánovej peny, ktorá je následne využívaná na výrobu automobilových sedadiel a opierok hlavy. Výrobný proces zahŕňa skladovanie a distribúciu

chemických látok, výrobu peny vstrekaním vo výrobných linkách, prípravu a čistenie foriem a skladovanie výrobkov.

2 Legislatívne požiadavky

2.1 Oznámenie o zaradení podniku

Podnik Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec na základe Oznámenia o zaradení podniku v zmysle § 5 zákona zákona 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zaradený do kategórie A. Oznámenia o zaradení podniku Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec bolo spracované a aktualizované (04/2018) a zaslané na Obvodný úrad v Banskej Bystrici.

2.2 Štátny dozor a koordinácia kontrolnej činnosti

Posledná koordinovaná kontrola orgánov štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií bola vykonaná v dňoch 21.08.2019 – 15.10.2019.

3 Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku

V tabuľke 1 sú uvedené nebezpečné látky prítomné v podniku Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec v množstve väčšom ako je prahová hodnota pre kategóriu A danej látky uvedená v stĺpci 2, časť 2 prílohy č. 1 zákona 128/2015 Z.z.), ale menšie ako prahová hodnota pre kategóriu B danej látky uvedená v stĺpci 3, časť 2 prílohy č. 1 zákona 128/2015 Z.z..

p.č.	Názov nebezpečnej látky	CAS/ EC číslo	Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008		Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma
1	ONGRONAT 1080 (m-tolylidén-diizokyanát) (TDI)	26471-62-5/ 247-722-4	Akútna toxicita 1	H330	kvapalina, teplota okolia, atmosférický tlak
2	Oxid uhoľnatý (generovaná látka)*	630-08-0/ 211-128-3	Akútna toxicita 3 - inhalačne	H331	plyn generovaný pri horení
3	Oxid dusičitý (NOx) (generovaná látka)*	10102-44-0/ 233-272-6	Akútna toxicita 2	H330	plyn generovaný pri horení

Tabuľka 1: Zoznam nebezpečných látok (* látka sa v podniku nenachádza, ale môže vzniknúť pri požiari)

3.1 Charakteristika nebezpečných látok

ONGRONAT 1080 (TDI)(TOLUÉN-2,4(6)-DIIZOKYANÁT

Bezfarebná až žltkastá jedovatá kvapalina, prenikavej a dráždivej vône. Pary tejto kvapaliny sú jedovate a veľmi nebezpečné pri vdychovaní. Pôsobí dráždivo na oči, pokožku a dýchací systém. Vdychovanie a kontakt s pokožkou môže vyvolať precitlivenosť. Pri požiari môžu vzniknúť toxické splodiny horenia bezfarebný oxid uhoľnatý, oxidy dusíka (NO_x) a kyanovodík.

3.2 Ostatné nebezpečné látky

V podniku je prítomných ďalších zhruba 90 nebezpečných látok v množstvách menších ako 2 % z prahové množstvá uvedené v druhom stĺpci prvej časti alebo v druhom stĺpci druhej časti prílohy č. 1 zákona 128/2015 Z.z (prahového množstvá pre kategóriu A). U týchto nebezpečných látok sa nepredpokladá, že by mohli vyvolať závažnú priemyselnú haváriu.

4 Informácie o charakteru nebezpečenstva závažných priemyselných havárií

4.1 Verejnosť a objekty dotknuté závažnou priemyselnou haváriou

Pri rizikovej analýze nebol identifikovaný scenár závažnej priemyselnej havárie, ktorej rozsah možných následkov by presahoval hranice areálu podniku Adient Slovakia s.r.o. – OZ Lučenec.

Na základe výsledkov rizikovej analýzy sa pri identifikovaných reprezentatívnych scenároch závažných priemyselných havárií v podniku Adient Slovakia s.r.o. – OZ Lučenec sa nepredpokladá ohrozenie verejnosti a okolitých objektov.

4.2 Únik toxických látok

Pri rizikovej analýze boli identifikované havarijné scenáre úniku toxických látok. Vo všetkých scenároch sú prípadné účinky na ľudí, životné prostredie alebo majetok lokalizované vo výrobnéj hale závodu a ohrozenie verejnosti je nepravdepodobné. Dosah mimo areálu podniku Adient Slovakia s.r.o. – OZ Lučenec sa nepredpokladá.

4.3 Požiar

Sledované účinky požiarnych scenárov (tepelný tok, generované splodiny horenia) nezasahujú mimo areál výrobného závodu. V prípade generovania veľkého množstva splodín horenia a nepriaznivých poveternostných podmienok je možný pokles dymovej vlečky. Táto možnosť je však málo pravdepodobná.

4.4 Výbuch

Tento havarijný scenár nebol pri rizikovej analýze identifikovaný. Riziko vzniku takejto havarijnej situácie je zanedbateľné.

5 Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti

Varovanie obyvateľstva a vyznenie osôb na ohrozenom území mimo areálu závodu, v prípade závažnej priemyselnej havárie v podniku Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec, bude vykonané mestským rozhlasom a sirénou.

Ohrozenie	Signál
Všeobecné ohrozenie	2 min. kolísavý tón
Ohrozenie vodou	6 min. stály tón
Koniec Ohrozenia	2 min. stály tón

Po doznení sirény nasleduje bližšia informácia o druhu ohrozenia a odporúčanom správaní sa obyvateľstva.

6 Čo robiť pri vzniku závažnej priemyselnej havárie

6.1 Všeobecné pokyny

- Zachovať pokoj, nepodliehať panike
- Okamžite opustiť ohrozený priestor
- Riadiť sa pokynmi záchranných zložiek, organov štátnej správy a samosprávy, polície
- V prípade zranení zavolať na tiesňovú linku 112 (150, 155, 158)
- Chrániť sa pred účinkami havarijných stavov
- Pri evakuácii budovy vypnúť elektrické a plynové spotrebiče

6.2 Ohrozenie toxickými látkami v ovzduší

- Okamžite opustiť ohrozený priestor
- Unikať kolmo na smer vetra a chrániť si dýchacie cesty rúškom z látky
- Vyhľadať čo najskôr úkryt

- Uzavrieť okná, dvere a vetracie otvory
- Zotrváť v miestnosti odvrátenej od smeru vetra
- V prípade zdravotných problémov okamžite vyhľadať lekársku pomoc (112)
- Sledovať vysielanie masovokomunikačných prostriedkov
- V prípade evakuácie postupujte podľa pokynov záchranných zložiek riadiacich evakuáciu

6.3 Požiar

- Okamžite opustiť ohrozený priestor alebo budovu
- V prípade zranení zavolať na tiesňovú linku 112 (150, 155, 158)
- Uzavrieť okná, dvere a vetracie otvory
- Riadiť sa pokynmi záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy, polície

7 Informácie pre verejnosť

Informáciu pre verejnosť poskytuje Ing. Pavel Mázor, HSE koordinátor Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec.

Dátum spracovania: 31.05.2022

Podrobnejšie informácie k prevencii závažných priemyselných havárií získate:

- v podniku Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec – tel. 047/43 18 111,
 - <https://www.adiant.com/slovakia/lucenec/lucenec-zavod/>
- v Informačnom systéme prevencie závažných priemyselných havárií
 - www.enviroportal.sk
 - <https://app.sazp.sk/SevesoPublic/>